



REPUESTOS MTY PARA ELECTROVALVULAS DE ACCIONAMIENTO DE PUERTA:

No. DE PARTE 423
REPUESTO PARA VALVULA
ELECTRONEUMATICA DE ACCIONAMIENTO
DE PUERTA
TIPO SMC VZ5120




No. DE PARTE 446
REPUESTO PARA VALVULA
ELECTRONEUMATICA DE ACCIONAMIENTO
DE PUERTA
TIPO SMC VF3233-3D-02




No. DE PARTE 424
REPUESTO PARA VALVULA
ELECTRONEUMATICA DE ACCIONAMIENTO
DE PUERTA
TIPO GUSS & ROCH GSG-5/2-1/4-Z




No. DE PARTE 425
REPUESTO PARA VALVULA
ELECTRONEUMATICA DE ACCIONAMIENTO
DE PUERTA
TIPO CAMOZZI 358-015



No. DE PARTE 568
REPUESTO PARA ELECTROVALVULA
DE ACCIONAMIENTO DE PUERTA
TIPO CAMOZZI 358-015-02





No. DE PARTE 743
REPUESTO PARA VALVULA
ELECTRONEUMATICA DE ACCIONAMIENTO
DE PUERTA
TIPO CAMOZZI 358-011-02




REPUESTOS MTY PARA ELECTROVALVULAS DE ACCIONAMIENTO DE PUERTA:


No. DE PARTE 889
REPUESTO PARA VALVULA
ELECTRONEUMATICA DE ACCIONAMIENTO
DE PUERTA
TIPO CAMOZZI 354-011-02




No. DE PARTE 948
REPUESTO PARA ELECTROVALVULA
TIPO CAMOZZI 454-011-22





No. DE PARTE 441
REPUESTO PARA VALVULA
ELECTRONEUMATICA DE ACCIONAMIENTO
DE PUERTA
TIPO GUSS & ROCH GSG-5/2-1/4-Z DOBLE




No. DE PARTE 444
REPUESTO PARA VALVULA
ELECTRONEUMATICA DE ACCIONAMIENTO
DE PUERTA
TIPO BODE MASATS 221 29A12



No. DE PARTE 443
REPUESTO PARA VALVULA
ELECTRONEUMATICA DE ACCIONAMIENTO
DE PUERTA
TIPO FC FLO CONTROL 2114A 4/00c





No. DE PARTE 968
HUASAS PLASTICAS PARA
VALVULA DORADA
TIPO FC FLO




REPUESTOS MTY PARA ELECTROVALVULAS DE ACCIONAMIENTO DE PUERTA:


No. DE PARTE 543
REPUESTO PARA VALVULA
ELECTRONEUMATICA DE ACCIONAMIENTO
DE PUERTA
TIPO BODE MASATS CON DOS BOBINAS





No. DE PARTE 912
REPUESTO PARA VALVULA
DE ACCIONAMIENTO DE PUERTA
TIPO MASATS




No. DE PARTE 578
REPUESTO PARA VALVULAS DE PUERTAS
TIPO NORGREN V 9000 20 V 9000 23
AUTOBUS MCI




No. DE PARTE 714
REPUESTO PARA VALVULA
ELECTRONEUMATICA DE ACCIONAMIENTO
DE PUERTA
TIPO bmp proar 23145214



No. DE PARTE 654
REPUESTO PARA VALVULA
ELECTRONEUMATICA
TIPO PARKER L0098979B





No. DE PARTE 706
REPUESTO PARA VALVULA
ELECTRONEUMATICA DE ACCIONAMIENTO
DE PUERTA
TIPO LURANO (BG)



REPUESTOS MTY PARA ELECTROVALVULAS DE ACCIONAMIENTO DE PUERTA:


No. DE PARTE 850
REPUESTO PARA VALVULA
NEUMATICA DE PUERTA TIPO
METAL WORK PNEUMATIC.



No. DE PARTE 589
REPUESTO PARA VALVULA
ELECTRONEUMATICA DE PUERTA
TIPO BOSCH 086



No. DE PARTE 539
REPUESTO PARA FILTRO DE AIRE
TIPO BODE MASATS



No. DE PARTE 845
REPUESTO PARA ELECTROVALVULA
TIPO CAMOZZI 454-015-22

